



# LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LEILÃO

**SOLICITANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA-RS

João Amândio Sperb, 338 - Centro

99830-000 – Gaurama-RS

CNPJ: 87.613.428/0001-98

**LOTE / DESCRIÇÃO:** Lote nº03 / 01 (um) motoniveladora, marca Caterpillar, Modelo 140B, ano de fabricação 1980

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Roberto Binder

Eng.º Mecânico

CREA: RS207296

99700-000 – Erechim-RS

Outubro de 2017

**1. LOTE Nº03 - 01 (UM) MOTONIVELADORA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 140B, ANO 1980.**

Este laudo técnico tem o objetivo de reavaliar valores do bem disponibilizado para o Leilão Público 001/2017 promovido pela Prefeitura Municipal de Gaurama – RS no dia 13 de Setembro de 2017. Devido á situação atual do mercado de venda deste bem e a pouca procura, foi realizada a análise com maior numero de critérios e com base em valores de maior coerência com a situação financeira da região norte do Alto Uruguai Gaúcho.

**1.1. Especificações do lote**

<b>DESCRIÇÃO:</b>	Motoniveladora		
<b>MARCA:</b>	Caterpillar	<b>MODELO:</b>	140B
<b>PLACA:</b>		<b>ANO (FAB./MOD.):</b>	1980
<b>COR:</b>	Amarelo	<b>COMBUSTÍVEL:</b>	Diesel
<b>Nº MOTOR:</b>	47V10460	<b>CHASSI Nº:</b>	

**1.2. Inspeção técnica do lote**

<b>FUNILARIA:</b>	Teto amassado e com diversas soldas, apresentando pontos de corrosão.
<b>PÁ:</b>	Comprimento 3960mm
<b>MOTOR:</b>	Verificado nível de óleo, sem vazamentos, apresenta todos componentes para funcionamento, o mesmo não foi colocado em funcionamento.
<b>CHASSI:</b>	Em bom estado, não apresenta soldas nem pontos de corrosão, aparentemente alinhado.
<b>TRANSMISSÃO:</b>	Sem vazamentos. Marchas engatam com o veículo parado.
<b>FREIOS:</b>	Sem vazamentos, requer revisão.
<b>INTERIOR:</b>	Banco em bom estado.
<b>SISTEMA</b>	Sem iluminação dianteira e somente uma lanterna traseira. Bateria

<b>ELÉTRICO:</b>	descarregada.
<b>PNEUS:</b>	Com 50% da vida util.
<b>KM/ HORÍMETRO:</b>	97.454hs
<b>ESTADO GERAL:</b>	Em bom estado de conservação, sistema de direção apresentando pequenos vazamentos, necessita de reparos e revisão mecânica para voltar a circulação para não comprometer a segurança e bom funcionamento do mesmo.

### 1.3. Avaliação do lote

O valor da avaliação foi baseado no estado atual em que se encontra o bem, para fins de leilão público, sem qualquer tipo de garantia. O valor da avaliação é considerado como preço inicial, sendo que qualquer cidadão poderá participar e ampliar o valor na aquisição.


**VALOR DA AVALIAÇÃO: R\$ 31.000,00 (Trinta e Um mil reais).**

Roberto Binder

Engº Mecânico

CREA/RS N°207296

#### 1.4. Relatório fotográfico





**ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)**